




T90-3,5



Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile
Durchmesser min. ohne



Ratio
Rapporto / Verhältnis
1:1



RPM
Velocità / Drehzahl max.
4.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale / Max. Axialbe-
lastung
1.250 N



Torque
Momento torcente / Drehmo-
ment
50 Nm



Weight
Peso / Gewicht
11 kg



Collet
Pinza / Spannzange
ER-32 Ø 2/20 mm

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**

- Special bag - wrenches - Grease tube - Instruction book
- Bauletto - Ghiera ER chiavi di servizio - Tubetto di grasso - Libro istruzioni
- Spezialtasche - Schraubenschlüssel - Tube mit Fett - Bedienungsanleitung

Direction of rotation same as machine spindle / senso di rotazione uguale al mandrino / Drehrichtung gleich wie Antriebsspindel

Shank/Cono/Aufnahme	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK	CAPTO	KM

Option / Opzione / Option



bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna
Kühlmittelzufuhr durch Spindel



min⁻¹
6.000

High speed optional RPM max.
Opzione alta velocità RPM max.
Drehzahl max.



Ø mm
27

Arbor output
Porta fresa
Fräseraufnahme



Ø mm max.
20

Weldon output
Weldon
Weldon-Aufnahme



ISO-30 HSK-40

Quick Change
Attacco rapido
Schnellwechselaufnahme



ER-32/ER-20

Double output
Doppia uscita
Doppelter Ausgang



T90-3,5L



Ratio
Rapporto / Verhältnis
1:1



RPM
Velocità / Drehzahl max.
4.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale / Max. Axialbelastung
1.250 N



Torque
Momento torcente / Drehmoment
50 Nm




Weight
Peso / Gewicht
13,2 kg





Collet
Pinza / Spannzange
ER-32 Ø 2/20 mm

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**


- Special bag - wrenches - Grease tube - Instruction book
- Bauletto - Ghiera ER chiavi di servizio - Tubetto di grasso - Libro istruzioni
- Spezialtasche - Schraubenschlüssel - Tube mit Fett - Bedienungsanleitung




Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile
Durchmesser min. ohne



Direction of rotation same as machine spindle / senso di rotazione uguale al mandrino / Drehrichtung gleich wie Antriebsspindel




DIN-69871




CAT




MAS-BT



HSK



CAPTO



KM

Shank/Cono/Aufnahme

Option / Opzione / Option



bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna
Kühlmittelzufuhr durch Spindel



min⁻¹
6.000

High speed optional RPM max.
Opzione alta velocità RPM max.
Drehzahl max.



Ø mm
27

Arbor output
Porta fresa
Fräseraufnahme



Ø mm max.
20
Weldon output
Weldon
Weldon-Aufnahme



ISO-30 HSK-40
Quick Change
Attacco rapido
Schnellwechselaufnahme



ER-32/ER-20
Double output
Doppia uscita
Doppelter Ausgang